

# ULTRACARE ACID CLEANER

Koncentruotas, rūgštinis valiklis skirtas šalinti sukietėjusius cementinio glaisto likučius nuo stiklo mozaikos, keraminių ir rūgštims atsparių, natūralaus akmens paviršių. Idealai tinka valyti paviršius po plynėlių įrengimo darbų, norint pašalinti druskų ir kalkių nuosėdas



## VISIŠKAI CO<sub>2</sub> KOMPENSUOJAMI PRODUKTAI

**UltraCare Acid Cleaner** priklauso visiško CO<sub>2</sub> kompensavimo per visą produkto gyvavimo ciklą produktų linijai. Nulinio poveikio linijos gaminių išmetamo CO<sub>2</sub> kiekis per visą šių gaminių gyvavimo ciklą, išmatuotas 2023 m. atliekant gyvavimo ciklo analizę (LCA), buvo kompensiotas įsigijant sertifikuotus anglies dioksido kreditus atsinaujinančios energijos ir miškininkystės apsaugos projektams remti. Įsipareigojimas planetai, žmonėms ir biologinei jvairovei. Daugiau informacijos apie tai, kaip apskaičiuojamas išmetamuju teršalų kiekis, ir apie sertifikuotais anglies dioksido kreditais finansuojamus klimato kaitos mažinimo projektus rasite tinklalapyje [zero.mapei.com](http://zero.mapei.com).

## APRAŠYMAS

**UltraCare Acid Cleaner** valiklis naudojamas cementiniu glaistu glaistytiems paviršiams valyti viduje ir išorėje (įskaitant fasadus). Dėl savo rūgštinės formulės šis produktas turi daug funkcijų ir suteikia produktui valymo galimybes.

## POŽYMIAI IR PRIVALUMAI

**UltraCare Acid Cleaner** tinka valyti rūgštims atsparias medžiagas, tokias kaip porcelianas, keramika, stiklo mozaika, natūralaus molio plytelės, terakota ir rūgštims atsparus natūralus akmuo. Produktas lengvai pašalina cementinio glaisto ir klijų likučius nuo suklotų plynelių, palikdamas visiškai švarų paviršių. Valiklį galima skieсти jvairomis proporcijomis, priklausomai nuo naudojimo būdo.

Jis pašalina:

- Cementinio glaisto likučius.
- Organinės kilmės purvą.
- Kalkių nuosėdas.
- Rūdžių dėmes.
- Druskų kristalus ant terakotos paviršiaus.
- Tamsius dryžius nuo porceliano ir keramikos.
- Statybietėje išpurvintų statybinių medžiagų, tokų kaip keramika, prastuvai, anoduoto aliuminio, nerūdijančiojo plieno, chromo dangos ir kt. valymas.
- Kadangi produkto sudėtyje yra ploviklio, jis taip pat valo, pašalina dėmes ir apnašas, todėl nereikia papildomo valymo.
- Valiklis nepažeidžia keraminių dangų, stiklo dangų ir metalo profilių, tačiau dėl rinkoje esančių medžiagų jvairovės rekomenduojama visada išbandyti skirtinį koncentraciją produktą nepastebimoje vietoje.

## GAMINIO INFORMACIJA

**UltraCare Acid Cleaner** yra skystas, koncentruotas valiklis, skiedžiamas vandeniu tokia proporcija, kokios reikia purvui ir apnašoms nuvalyti. Skieskite 1:10 arba 1:5 svorio dalimis, t. y. 1 dalis **UltraCare Acid Cleaner** su 5 – 10 dalimis vandens. Tamsius dryžius nuo porceliano ir keramikos valykite neskiestu valikliu.

**UltraCare Acid Cleaner** valiklis gaminamas iš specialios neorganinės rūgštis, kuri išlaiko pH pastovumą, keičiantis terpės sudėčiai, ir kurios agresyvumas dėmėms ir dulkėms prilygsta daug stipresnėms rūgštims (druskos, chloro, sieros ir kt.), tačiau ji neišskiria labai pavojingų toksišką garą, kaip pastarosios. Vis dėlto, produktą rekomenduojama naudoti gerai védinamose patalpose.

Tinkamai naudojamas **UltraCare Acid Cleaner** valiklis nepažeidžia siūlių glaisto, net spalvoto glaisto, o tik pašalina kalkių dėmes, kurios kartais gali susidaryti ant užglaistytų siūlių paviršiaus.

## NAUDOJIMO BŪDAS

**UltraCare Acid Cleaner** – tai skystas koncentruotas rūgštinis valiklis, skiedžiamas vandeniu. Produktą galima naudoti neskiestą arba praskiestą vandeniu, priklausomai nuo konkrečiam valymo darbui reikalingos koncentracijos ir valomo paviršiaus rūšies. Išsamesnės informacijos suteiks MAPEI techninių paslaugų skyrius.

Įsitinkite, kad valomas paviršius atsparus rūgštims. Jei kyla abejonių, rekomenduojama išbandyti nedideliamė plote, nematomoje vietoje. Prieš valymą su **UltraCare Acid Cleaner**, apsaugokite viską, ką gali pažeisti rūgštis. Prieš valant su **UltraCare Acid Cleaner**, paviršius, ypač įgeriančius (Toskanos terakota, poréta keramika, natūralus akmuo ir kt.), reikia gerai sudrėkinti vandeniu. Cementiniam glaistui ir klijų likučiams nuo rūgštims atsparių paviršių nuvalyti rekomenduojame paruošti 1:10 ir 1:5 tirpalą, priklausomai nuo apnašų kiekio ir valomo paviršiaus rūšies. Užtepkite tirpalą ant paviršiaus ir palikite 5 min. sureaguoti. Po to valykite paviršių diskine valymo mašina arba trintuve su kempine. Nuvalykite tirpalą nuo paviršiaus ir nuplaukite paviršių su dideliu kiekiu vandens. Didesniams likusio glaisto kiekiui nuvalyti reikės pakartoti kelis kartus.

**UltraCare Acid Cleaner** valikliu valykite tik visiškai išdžiūvus plytelių tarpu glaistui (po 1–10 dienų, priklausomai nuo cementinio glaisto rūšies). Jei norima glaisto likučius valyti klojant plyteles, tam geriau tinka purškiamas **UltraCare Keranet Easy** valiklis, kuriuo glaisto perteklius valomas glaistymo metu. Informacijos ieškokite purškiamo valiklio Techninių duomenų lape.

## ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **UltraCare Acid Cleaner** valikliu nevalykite poliruoto marmuro ir kalkakmenio pagamintų medžiagų arba cementinių teraco plytelių.
- **UltraCare Acid Cleaner** valikliu nevalykite keraminių plytelių arba emaliuotų vonių su rūgštims neatspariu emaliu.
- Su **UltraCare Acid Cleaner** valikliu dirbkite su guminėmis pirštinėmis ir akiniais, saugokitės, kad jo neužtikštų ant odos ar drabužių.
- Prieš naudodami valiklį, įsitinkinkite, kad valomi paviršiai yra atsparūs rūgštims. Jei abejojate, išbandykite valiklį nedideliamė plote, nematomoje vietoje.
- Nepalikite **UltraCare Acid Cleaner** ant siūlių glaisto per ilgai ir visada kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu, kad gerai pašalintumėte valiklio likučius, kurie laikui bėgant gali sukelti spalvos pokyčius.
- **UltraCare Acid Cleaner** nepažeidžia metalo ir cinkuotų paviršių, tačiau būtų pravartu išbandyti produktą nematomoje vietoje, kadangi rinkoje yra daug metalo rūšių.

## IŠEIGA

Sunaudojamo produkto kiekis priklauso nuo skiedimo santykio, užterštumo lygio ir valomo paviršiaus.

## PAKUOTĖ

**UltraCare Acid Cleaner** tiekiamas 1 ir 5 litrų buteliuose.

## LAIKYMAS IR SANDÉLIAVIMAS

Originalioje pakuotėje **UltraCare Acid Cleaner** galima laikyti 4 metus.



# PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

## TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

### PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

Konsistencija:	skystis
Spalva:	skaidri
Tankis:	1,10 g/cm <sup>3</sup>
pH:	1
Naudojimo temperatūra:	nuo 0°C iki +40°C
Laukimo laikas iki nuvalymo:	5 minučių

## ISPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinkamas pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

## TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinj galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytyų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausių TDL ir informaciją apie garantiją galite atsiųsti iš svetainės [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

ESANT BET KOKIEMS ŠIAIME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŪ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIMA ATSAKOMYBĘS.

11003-11-2023-It

Draudžiama atkurti čia pateiktą tekstą, nuotraukas ir iliustracijas.

